



Historial de Volkswagen Golf (8364KCH)

Bastidor WVVZZZAUZHP756514

<u>FECHA</u>	<u>KILOMETROS</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
22-09-2017	2.523	<ul style="list-style-type: none"> - RUEDA DESMONTAR Y MONTAR - NEUMATICO SUSTITUIDO
17-07-2018	9.807	<ul style="list-style-type: none"> - LOCALIZACION GUIADA DE AVERIA - REPARAR PINCHAZO
22-01-2019	29.230	<ul style="list-style-type: none"> - SERVICIO DE INSPECCION CON CAMBIO DE ACEITE FLEXIBLE - 2 NEUMÁTICOS SUSTITUIDOS - CONVERGENCIA RUEDAS DELANTERAS AJUSTADO - CONERGENCIA DE RUEDAS TRASERAS AJUSTADO - CAIDA DE RUEDAS AJUSTADO
25-11-2019	59.878	<ul style="list-style-type: none"> - SERVICIO DE INSPECCION CON CAMBIO DE ACEITE FLEXIBLE - FILTRO DE POLVO Y POLEN DEMONTADO Y MONTADO

		<ul style="list-style-type: none"> - 2 RUEDAS DESMONTADO Y MONTADO - 2 NEUMATICOS SUSTITUIDOS - AJUSTADO CONVERGENCIA DE RUEDAS - CAIDA DE RUEDAS DELANTERAS AJUSTADO - CONVERGENCIA DE RUEDAS TRASERAS AJUSTADO - CAIDA DE RUEDAS TRASERAS AJUSTADO
17-07-2020	74.068	<ul style="list-style-type: none"> - LOCALIZACION GUIADA DE AVERIA - CARCASA PALANCA DE CAMBIO COMPROBADO - CARCASA PALANCA DE CAMBIO MONTADO
23-11-2020	83.667	<ul style="list-style-type: none"> - SERVICIO DE INSPECCION - LOCALIZACION GUIADA DE AVERIA - 2 RUEDAS DESMONTADO Y MONTADO - PASTILLAS DE FRENO TRASERAS DESMONTADO Y MONTADO - SERVICIO DE LIQUIDO DE FRENOS
12-03-2021	90.413	<ul style="list-style-type: none"> - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE FLEXIBLE
30-11-2021	108.893	<ul style="list-style-type: none"> - SERVICIO DE INSPECCION - SUSTITUCION ESCOBILLAS DELANTERAS - FILTRO DE POLVO Y POLEN DESMONTAR Y MONTAR -

<p>28-07-2021</p>	<p>99.441</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PARABRISAS (VIDRIO DURO) DEMONTAR Y MONTAR
<p>12-03-2021</p>	<p>90.413</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SERVICIO CAMBIO DE ACEITE - SUSTITUCION FILTRO DE AIRE - LOCALIZACION GUIADA DE AVERIA - SUSTITUCION FILTRO DE GASOIL
<p>21-01-2021</p>	<p>88.234</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CORREA DENTADA DESMONTADO Y MONTADO - RODILLO TENSOR DEMONTADO Y MONTADO - SUSTITUCION BOMBA DE LIQUIDO REFRIGERANTE -