

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de vehículos nº: 286712000424041 Informe correspondiente a la factura nº: 286720120158783
 Estación: 2867 Líneas: L1, L2, Box B (3) Applus Itve Technology, S.L.U. Calle Carpinteros 28320 PINTO Telf: 911908019. Fax: 911908021.
 Tarifa (€): 49,95 € Tipo insp.: PR - Inspección Periódica Obligatoria (3) Fecha insp.: 23/08/2022 (8) Fecha próx. insp.: 23/08/2023
 Clasif. Vehículo: 1000 Marca: MINI Tipo: MINI Contr. Homol.: e1*2001*116*0231*02 Fecha 1ª matric.: 14/07/2004
 (5) Categ. (*): M1 (2) Matricula actual: 9719CYD (E) (1) Número bastidor: WMWRB11060TK29199 (4) Lect. cuentak./Horas trab.: 213.034 / -

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

1. Identificación		3.7 Disp. retención de carga		NA	5.3 Veh. motor enc. compres.		2228	7. Dirección	
1.1 Documentación	2228	3.8 Indicador de velocidad	2228		6. Frenos			7.1 Desviación de ruedas	2228-1823
1.2 Número de bastidor	2228	3.9 Salientes interiores	2228		6.1 Freno de servicio	2228		7.2 Volante y col. de dirección	2228-1823
1.3 Placas de matrícula	2228	3.10 El. excl. veh. M2 y M3	NA		6.2 Freno de socorro	NA		7.3 Caja de dirección	2228-1823
2. Ac. ext., car., chasis		3.11 El. excl. seg. trenes turís.	NA		6.3 Freno de estacionamiento	2228-1823		7.4 Timonería y rótulas	1823
2.1 Antiempotr. delantero	NA	4. Alumbrado y señalización			6.4 Freno de inercia	NA		7.5 Servodirección	2228-1823
2.2 Carrocería y chasis	2228-1823	4.1 Luces de cruce y carretera	2228		6.5 Dispositivo antibloqueo	2228-1823		8. Ejes, ruedas, neum., susp.	
2.3 Disp. de acoplamiento	NA	4.2 Luz de marcha atrás	2228		6.6 Disp. de desaceleración	NA		8.1 Ejes	1823
2.4 Guard. y disp. antipr.	2228-1823	4.3 Luces indic. de dirección	2228		6.7 Pedal del disp. de frenado	2228		8.2 Ruedas	2228-1823
2.5 Limpia y lavaparabr.	2228	4.4 Señal de emergencia	2228		6.8 Bomba vacío o compr. y dep.	NA		8.3 Neumáticos	2228-1823
2.6 Protecciones laterales	NA	4.5 Luces de frenado	2228		6.9 Indicador de baja presión	NA		8.4 Suspensión	1823
2.7 Protección trasera	2228-1823	4.6 Luz placa matríc. trasera	2228		6.10 Válvula reg. freno mano	NA		9. Motor y transmisión	
2.8 Puertas y peldaños	2228	4.7 Luces de posición	2228		6.11 Válvula de frenado	NA		9.1 Estado general del motor	2228-1823
2.9 Retrovisores	2228	4.8 Luces antiniebla	2228		6.12 Acum. o depósito presión	NA		9.2 Sistema de alimentación	2228-1823
2.10 Señales en los veh.	NA	4.9 Luz de gálibo	NA		6.13 Acoplamiento frenos remolque	NA		9.3 Sistema de escape	2228-1823
2.11 Sop. ext. rueda rep.	NA	4.10 Catadióptricos	2228		6.14 Servofreno cilindro mando	2228-1823		9.4 Transmisión	1823
2.12 Vidrios de seguridad	2228	4.11 Alumbrado interior	NA		6.15 Tubos rígidos	2228-1823		9.5 Veh. utiliz. gas como carb.	NA
2.13 El. excl. veh. M2 y M3	NA	4.12 Avisador acústico	2228		6.16 Tubos flexibles	2228-1823		10. Otros	
3. Acondicion. interior		4.13 Luz de estacionamiento	NA		6.17 Forros	2228-1823		10.1 Trans. merc. peligrosas	NA
3.1 Asientos y anclajes	2228	4.14 Señaliz. apertura puertas	NA		6.18 Tambores y discos	1823		10.2 Trans. merc. perecederas	NA
3.2 Cint. seg. y anclajes	2228	4.15 Señaliz. lumin. específica	NA		6.19 Cables, varillas, palancas	1823		10.3 Trans. esc. y de menores	NA
3.3 Disp. retención niños	NA	4.16 Luces de circ. diurna	NA		6.20 Cilindros sistema frenado	1823		10.4 Tacógrafo	NA
3.4 Antihuelo y antivaho	2228	5. Emisiones contaminant.			6.21 Válvula sensora de carga	NA		10.5 Limitación de velocidad	NA
3.5 Antirrobo y alarma	2228	5.1 Ruido	1823		6.22 Ajustad. tensión autom.	NA		10.6 Reformas no autorizadas	2228-1823
3.6 Campo visión directa	2228	5.2 Veh. motor enc. chispa	NA						

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel.	Ruidos	Dinamómetro	Báscula
OP013462	FR033332	AP023250	-	-	-	-
Otros equipos	-	-	-	-	-	-

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

EMISIONES		Opacidad: 0,66 m ²	CO ralenti: - %	CO ralenti acel.: - %	λ: -
FRENADO	Freno de servicio	Fd 2,27/1,24/-/-	kN	Fi 2,30/1,36/-/-	kN
	Freno de socorro	Fd -/-/-/-	kN	Fi -/-/-/-	kN
	Freno de estacionamiento	Fd -/1,09/-/-	kN	Fi -/0,89/-/-	kN
LIMITACIÓN VELOCIDAD -		km/h	RUIDOS -/-	dB/rpm	BÁSCULA -/-/-/-
DINAMÓMETRO -(-)/-(-)/-(-)		N	DECCELERÓMETRO -		kg
Med. otros eq.		-	-	-	-

(6) RELACION DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
		SIN DEFECTOS

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN


(7) Favorable

(**) RAZÓN SOCIAL/NIF TALLER: (**) AUTOREPARACIÓN

(9) Vº Bº Estación, firma y sello

(10) OBSERVACIONES:
Sin valor de placa, valor límite manual inspección 3,00 m⁻¹.

FOTO DEL VEHÍCULO



2867; 23/08/2022 13:58:17