



# Historial del Vehículo



21/9/2022

## Citroën N-C4 VTI95 TONI

Localizado en: **España**

Referencia del vehículo:

**VF7NC8FP0DY571663**Tipo de combustible: **Gasolina**Cilindrada: **1397 cm3**Potencia del motor: **70 kW / 95 CV**Emisión de CO<sub>2</sub> en conducción mixta: **140 g/km**Número de lecturas de  
kilometraje: 4Número de  
inspecciones: 4Número total de  
registros: 5

## Comprobación rápida

### Kilometraje

Sin incidencias reportadas y/o detectadas por CARFAX

Sin incidencias registradas

### Robado

No registrado como robado

Sin incidencias registradas

### Verificación de identidad

No registrado como desguazado

Sin incidencias registradas

### Importado

No registrado como importado

Sin incidencias registradas

### Taxi

No usado como taxi

Sin incidencias registradas

### Chasis

No se ha registrado ninguna modificación

Sin incidencias registradas

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Puede que alguna información sobre este vehículo, incluyendo problemas, no haya sido reportada a CARFAX. Utilice este historial como una herramienta útil, junto con una inspección del vehículo y una prueba de conducción, para tomar una mejor decisión sobre su próximo vehículo de ocasión.

## Información destacada


### Propietarios en España



Número de propietarios:

1

### Antigüedad del vehículo



Fecha de primera matriculación: 28/6/2013

### Inspecciones

Última inspección  
reportada: 7/6/2021

## Información histórica

Fecha	Km	Suceso

Fecha	Km	Suceso
28/6/2013		Vehículo matriculado en Madrid, España Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Registrado para uso particular en España Domiciliado en Madrid, Madrid, España
12/6/2017	23.462 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
23/6/2019	31.464 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección desfavorable
4/7/2019	32.011 km	Reinspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
7/6/2021	35.231 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable

Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica

## Glosario CARFAX

### Emisiones de CO2

CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un coche. Esta cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

### Inspecciones

Inspección periódica de un vehículo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección técnica, emisiones y seguridad. Las lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección.

### Número de lecturas de kilometraje

Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del kilometraje aumenta la probabilidad de un kilometraje correcto.

### Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

### Número de propietarios

Número total de propietarios en un país determinado, registrados tanto para uso particular como no privado. No todos los propietarios tienen que haber sido usuarios de este vehículo.

### Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizás incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

### Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.